

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年3月	LKG-EXD77AG改	トラクタ	EXD77AG-7000008
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476.859km	400PS/294KW	M/T 7速	エア-	長: 4,410 mm 幅: 2,480 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風が弱い	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 右レンズくすみ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左右カ バー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ			
点検項目	結果	状態	上物仕様			走行関係		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
クラッチ	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
異音	◎					ハワステ	◎	
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リターダ	/					燃料タンク	◎	アルミ 400L
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 フルトレーラー仕様、エンジンキー1本、突入防止装置右プロテクター欠、F左右フェンダーライナー破損

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	10			275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—			—	—		
7	9	7	9	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	—	14			—	275/70R22.5	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	喜多村製作所	「T50510」	平成23年2月
【備考】JRコンテナ1個積み、半自動式中央緊締装置1対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------