

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。マフラーカバーへこみ。
エンジンキー2本。

記録簿 有 (H27/3~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15		15		11R22.5 16PR		11R22.5 16PR	
—		—		—		—	
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		15	—	スベア		11R22.5 16PR	—
素材：スチール				備考：			



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------