

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

[illegible]

記録簿 有 (R5/7、R7/8)

Figure 1 shows two line drawings of a truck on a blue grid background. The left drawing is a front view, and the right drawing is a side view. Both views have labels '外装キズ' (Exterior Damage) pointing to specific areas: the windshield, side mirrors, front bumper, and side door in the front view; and the side door, rear door, and rear wheel area in the side view.

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------