

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 2年7月	2KG-FK62F	アルミウィング	FK62F-606034	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
115,764km	220PS/KW	M/T 6速	エア-	長: 6,240 mm 高: 2,410 mm	幅: 2,410 mm 門高: 2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ凹み。過熱板曲がり。
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	-	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
デフロック	/	




特記事項 キャブ内キズ・汚れ。リヤステップ曲がり。リヤバンパー左カバー欠品。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1個(作動不良)。ポディキー2本。

記録簿 有 (R2/10~R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「059C6854」	令和 2年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。前立て凹み。 床板割れ、穴あき。左右観音扉曲がり。リヤ台枠下側左右曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------