

車両チェックシート

管理番号:0938012

| 車 両 情 報  |             |          |              |      |              |                       |
|----------|-------------|----------|--------------|------|--------------|-----------------------|
| 車名       |             | 初年度登録    | 型式           | 形状   | 車台番号         |                       |
| 日野       |             | 平成26年12月 | QPG-FQ1AREA改 | その他  | FQ1ARE-10026 |                       |
| 走行       | 馬力          |          | シフト          | ブレーキ | ボディ内寸        |                       |
| 77,639km | 360PS／265KW |          | M/T 7速       | エアー  | 長：<br>高：     | mm 幅：<br>mm 門高：<br>mm |

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |                               | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|---------|----|-------------------------------|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態                            | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音      | ◎  |                               | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入   | ◎  |                               | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ   | ○  | ロッカーカバー、イン<br>タークーラーホース<br>滲み | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入     | ◎  |                               | P/W（運転席） | ◎  |      | テールランプ | ◎  |              |
| 水漏れ     | ◎  |                               | P/W（助手席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 燃料漏れ    | ◎  |                               | 坂道発進装置   | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 排気      | ◎  |                               | 異常ランプ    | ◎  |      | 雨漏り    | ◎  |              |
| マフラー    | ◎  |                               | オーディオ    | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| ターボ     | ◎  |                               | バックカメラ   | /  |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 冷却水吹返   | ◎  |                               | 電格ミラー    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |              |
| 燃料の種別   | -  | ディーゼル                         | ETC      | ◎  | 標準   | エアサス   | /  |              |
| Addblue | /  |                               | タコグラフ    | ◎  | アナログ | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション   |    |                               | 上物仕様     |    |      | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 点検項目    | 結果 | 状態                            | 点検項目     | 結果 | 状態   | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L |
| ギア鳴き    | ◎  |                               | 床材質      | /  |      | デフ     |    |              |
| ギア抜け    | ◎  |                               |          |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ    | ◎  |                               |          |    |      | 異音     | ◎  |              |
| 異音      | ◎  |                               |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ   | ◎  |                               |          |    |      | デフロック  | ◎  |              |
| リターダ    | /  |                               |          |    |      |        |    |              |
| PTO     | ◎  | 中間シャフトPTO                     |          |    |      |        |    |              |



|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ・傷。キャブチルト油圧シリンダーオイル漏れ。キャブフロントショック当たりゴム切れ。エンジンキー1本（メイン）。 |
| 記録簿  | 無（）                                                           |

| タイヤ残量       |             |             |             | タイヤサイズ                        |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm      |             |             |             | 275/70R22.5                   | 275/70R22.5 |             |             |
|             |             |             |             | —                             | —           |             |             |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5                   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5                   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| スペア         |             |             |             | —                             | —           |             |             |
| 素材: アルミ     |             |             |             | 備考: フロント・リヤサイズ違い。ひび割れ有。スペアー無。 |             |             |             |

| 上物仕様                                                   |         |                            |       |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| 上物名                                                    | メーカー    | 型式「製造番号」                   | 年式    |
|                                                        | プツマイスター | BSF M32-16H<br>「214302610」 | 平成26年 |
| 【備考】コンクリート作業車 全長32m。PTO作動確認。上物作動未確認（オイル漏れ有）。稼働時間5188h。 |         |                            |       |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 【備考】 |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 大型     |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |