

車両チェックシート

管理番号 : 0938013

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成26年09月	TKG-LJR85A	Wキャブ平	LJR85-7003995
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
91,025km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：2,070 mm 幅：1,600 mm 高：380 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ カバー付。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L。

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本。

記録簿

無（）

タイヤ残量

単位: mm



7	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成26年
【備考】 ロープ穴3対、床フック3対、ロープフック6対、リア2ケ、天井シート乗せ。左側消化器。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】