

車両チェックシート

管理番号 : 0938038

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和7年11月	2WG-XZU713M	家畜運搬車	XZU713-0001376
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
889km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,110 mm 高：1,750 mm 門高：1,430 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き。
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

エンジンキー3本（メイン2本）

記録簿

有（R8/7）

タイヤ残量

単位: mm

8	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

225/70R16	225/70R16		
—	—		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材: スチール 備考:			

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
家畜運搬車	肥前自工		令和3年11月

【備考】ロープフック左右 7対後ろ2ヶ。前立て作業灯2ヶ。水抜き穴前後4ヶ所。床板アルミ縞板。可動式後部柵(左側扉付き)。左側工具箱。幌シートテープ補修。上物年式違い。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】