

車両チェックシート

管理番号 : 0938046

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年09月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006738
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
59,263km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,070 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addlue	/	無し

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付き。シートデッキ取り付け穴メクラ欠品。 エンジンキー3本（メイン2本スペア1本）。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm



7	7		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

225/70R16	225/70R16		
—	—		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】床フック3対。前立て割れ。右後方アオリ内張割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	