

車両チェックシート					管理番号 : 0938065			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
日野	平成29年08月	SDG-FC9JCAP	ダンプ	FC9JCA-27690				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
69,294km	190PS／140KW	A/T 6速	エア－	長：3,400 mm 幅：2,060 mm 高：350 mm 門高： mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	△	左割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	左ミラーキャップ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ エンジンキー1本（メインキー0本）
記録簿	有（R7/8、R8/5）





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	7	7		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		—	—
スペア				素材：スチール	備考：タイヤパターン：ノーマル		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「17U058132Y」	平成29年

【備考】角底1方開 手動コボレーン（コボレーンストッパー付）※コボレーン枠曲がり リヤゲート左キャッチガタ付きあり・動き悪い

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	