

車両チェックシート

管理番号: 0938066

車 両 情 報							
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野		平成29年08月	SDG-FC9JCAP	ダンプ	FC9JCA-27961		
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
22,646km	190PS／140KW		A/T	エアー	長：3,400mm	幅：2,050mm	
					高：340mm	門高：	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	△	取付割れ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内汚れ・傷。左ドアパネル補修有。エンジンキー1本（メイン無）。
記録簿	有（H29/11～R8/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
				225/80R17.5		225/80R17.5	
				—		—	
225/80R17.5		225/80R17.5		225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—		—		—	
スペア				225/80R17.5		—	
素材：スチール				備考：			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「17U058144Y」	平成29年

【備考】 手動式コボレーン（サニーホース付）。テールゲートロックピン付。リヤバンパーステー曲がり。			

【備考】			

【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	