

車両チェックシート

管理番号:0938071

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和1年07月	TPG-FEB80	平ボディ	FEB80-572711	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
94,687km	175PS／129KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長：4,330 mm 幅：2,070 mm 高：380 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	／	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。キャブバックパネルキズ。ルーフ凹み。 エンジンキー2本（メイン）、キーレスリモコン1ケ。
記録簿	有（R7/1～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				215/70R17.5	215/70R17.5		
3	5			—	—		
—	—			215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
3	5	5	4	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		215/70R17.5	—
スペア		10	—	素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「0513」	令和1年
【備考】※コーションプレート切れ。床板配線穴あり。煽りパネル曲がり・補修あり。前立て傷・内張り割れ。煽り左前プロテクター曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	