

車両チェックシート

管理番号:0938082

車 両 情 報							
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう		令和2年12月	2KG-FK62F	アルミ平	FK62F-606468		
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
481,593km	220PS／162KW		M/T 6速	エアー	長：6,190	mm	幅：2,400
					高：600	mm	門高：
							mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	○	左右ワイパーアーム曲がり
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							



特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ・小物入れ欠品・配線穴 あり エンジンキー 1本 キーレスリモコン 1個
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				225/90R17.5	225/90R17.5		
	8	10		—	—		
	—	—		225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
8	8	3	3	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	225/90R17.5	—	
スペア		11	—	素材 : スチール 備考 : タイヤパターン : ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	Flat body 「20-4BK545」	令和2年
【備考】 煽り5方開※リヤ煽り高500mm 差込式中柱 ロープフック：サイド14対／リヤ5ヶ所 床フック14対＋1ヶ所 シート張り用ポール1本 作業灯2個			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	