

車両チェックシート

管理番号 : 0938083

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		平成30年09月	2RG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-500450	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
456,768km	428PS／315KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	点検不可
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウインカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

特記事項

キャブ内傷、汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。スマートキー2個、AdBlueタンクキー2本。

記録簿

無（）

タイヤ残量

単位: mm

	15	14	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材: アルミ 備考: スペアー無。フロント・リヤサイズ違い。





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300	平成30年

【備考】 ＊コーションプレート不鮮明。第五輪荷重11100kg。油圧ホース・タンク付。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	中	点傷有	大型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】