

車両チェックシート

管理番号 : 0938089

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年05月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7096366
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
430,528km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：5,800 mm 幅：2,410 mm 高：2,300 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150 L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

特記事項

＊R3.2/22距離：188421kmエンジンAssy交換・DPDAssy交換。キャブ内汚れ、傷。アイドルングストップ付。インパネポケット欠品。エンジンキー1本（メイン・キーレス付き）、燃料タンクキー1本。ボデーキー1本。

記録簿

有（H28/8～R8/5）

タイヤ残量

単位：mm

	8	7	
	—	—	
4	5	7	6
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：	



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DC774」	平成28年

【備考】鳥居型引き出しフック5付。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----