

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年7月	TKG-MK38L	平ボディ	MK38L-10640
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
288,179km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長:6,210 mm 幅:2,350 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール、アルミ 100L 100L
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り 左右ドア灰皿割れ
エンジンキー2本 イモビキー1個
記録簿 有 (H29/10~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
6	6	6	6	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「12621821」	平成24年
【備考】 編り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド14対／リヤ3ヶ所 床フック8対 スタンション穴4ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ