

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年9月	KQG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-595221	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
196,492km	270PS/199KW	M/T 6速	エア-	長:5,510 mm 高:580 mm	幅:2,210 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	異音 フロアーモーター	シート	○	タバコ穴、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	音出ない			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 キャブ天井修復跡。キャブ内キズ・汚れ。キャブ内蛍光灯不灯。左テール枠割れ。
エンジンキー1本、キーレスリモコン1個。

記録簿 有 (H30/9~R2/9、R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
5	6	6	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	0	—			265/70R19.5		—
素材: スチール				備考: 右リヤ外タイヤえぐれ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	小平産業	「A1708061」	平成29年
【備考】マルカンフック6対、作業灯2ヶ、床割れ、左アオリ曲がり閉まり悪い。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG374 「G102654」	平成29年7月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガーワイド幅。フックイン。作業灯2ヶ。ラジコン付（電源入らず）。			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----