

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 6年8月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH-126513	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
138,544km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,465 mm 高:2,460 mm	幅:2,295 mm 門高:2,435 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ I型キーストン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラスデー曲がり修 正跡

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、ボディーキー4本
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm





	3	6	
	0	0	
1	1	1	2
2	2	0	2
スベア		0	-

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V061K58-03」	令和 6年
【備考】断熱：サイド75mm／サイド75mm 観音式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド ジョロダーレーン4列 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯5個 脱着式間仕切りパネル 90度ストッパー1対 フェリーフック 庫内エアサスコントローラー 後部あたりゴム 左欠品・右取付ボルト外れ			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-EU 「496700223AL」	令和 6年
【備考】マウス35.0℃設定 外気30℃時 1時間で28.0→マウス1.9℃確認 積算運転時間1853時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ