

管理番号：1037039

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	鉄板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

タイヤ残量

単位: mm

2

4

—

—

2

2

2

3

—

—

—

—

スペア

3

—

タイヤサイズ

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

—

—

スペア





225/90R17.5

—

素材: スチール

備考: 後 4本スタッドレス

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------