

| 車 両 情 報   |             |             |     |                |          |                       |
|-----------|-------------|-------------|-----|----------------|----------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状  | 車台番号           |          |                       |
| 日野        | 平成30年8月     | TPG-XZU600X | 塵芥車 | XZU600-0019875 |          |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト         |     | ブレーキ           | ボディ内寸    |                       |
| 184,111km | 136PS/100KW | A/T 6速      |     | パキューム          | 長：<br>高： | mm 幅：<br>mm 門高：<br>mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係     |    |        |
|----------|----|--------|
| 点検項目     | 結果 | 状態     |
| エアコン     | ◎  |        |
| スターター    | ◎  |        |
| オルタネーター  | ◎  |        |
| P/W（運転席） | ◎  |        |
| P/W（助手席） | ◎  |        |
| 坂道発進装置   | /  |        |
| 異常ランプ    | ◎  |        |
| オーディオ    | ○  | アンテナ欠損 |
| バックカメラ   | ◎  | カラー    |
| 電格ミラー    | ◎  |        |
| ETC      | /  |        |
| タコグラフ    | ◎  | デジタル   |
| 上物仕様     |    |        |
| 点検項目     | 結果 | 状態     |
| 床材質      | /  | 鉄板     |

| 点検項目   | 結果 | 状態              |
|--------|----|-----------------|
| シート    | ○  | へたり、擦れ<br>カバー付き |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン            |
| ウィンカー  | ◎  |                 |
| ワイパー   | ◎  |                 |
| ミラー    | ○  | 右カバー擦れ          |

| 点検項目  | 結果 | 状態          |
|-------|----|-------------|
| リーフサス | ◎  |             |
| エアサス  | /  |             |
| パワステ  | ◎  |             |
| バンドル  | ○  | 擦れ          |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>70L |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 エンジンキー3本、R左ショックにじみ、キャブ塗装

記録簿 無 ( )

タイヤ残量

単位: mm





|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 8 | 6 |   |
|     | — | — |   |
| 3   | 4 | 4 | 3 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | — | — |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/85R16 | 195/85R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | —         | —         |

素材：スチール      備考：スペアキャリア欠、後輪再生タイヤ

| 上物仕様                                                                                      |       |                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------|
| 上物名                                                                                       | メーカー  | 型式「製造番号」                     | 年式      |
| 塵芥車                                                                                       | 新明和工業 | GR042-1434S2<br>「H906460409」 | 平成30年6月 |
| 【備考】回転式、ダンプ排出、荷箱型式RO44-14301、容積4.4立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.100m、汚水タンク、後面『作業中』表示灯、水ポンプ、荷箱ルーフキズ有り |       |                              |         |
|                                                                                           |       |                              |         |
| 【備考】                                                                                      |       |                              |         |
|                                                                                           |       |                              |         |
| 【備考】                                                                                      |       |                              |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|