

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
いすゞ	平成28年9月	TRG-NHR85A	平ボディ	NHR85-7019755
137,966km	110PS/81KW	M/T 5速	バキューム	長:3,100mm 幅:1,610mm 高:370mm 門高:

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン 結果	状態
------	------------	----

電装関係
点検項目 結果 状態

検項目	キャビン 結果	状態
-----	------------	----

異音	<input type="radio"/>
オイル混入	<input type="radio"/>
オイル漏れ	<input type="radio"/>
水混入	<input type="radio"/>
水漏れ	<input type="radio"/>
燃料漏れ	<input type="radio"/>
排気	<input type="radio"/>
マフラー	<input type="radio"/>
ターボ	<input type="radio"/>
冷却水吹返	<input type="radio"/>

アコン	<input type="radio"/>	冷え悪い。
ターター	<input checked="" type="radio"/>	
レタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
W(運転席)	<input checked="" type="radio"/>	
W(助手席)	<input checked="" type="radio"/>	
着発進装置	/	
常温ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
ディオ	<input checked="" type="radio"/>	
ックカメラ	/	
各ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ト	◎	
ライト	◎	ハロゲン 右側コーナー擦れ。
ンカー	◎	
バー	◎	
ー	○	左側カバー擦れ。

走行関係

検項目	結果	状態
フサス	◎	

◀ ミッション  
点検項目 結果 状態

C 標準  
コグラフ /

ス  
テ

不快な音	原因
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	/

点検項目	上物仕様 結果	状態
材質	/	木材

ドル	◎	
タンク	◎	スチール 63L
	デフ	
検項目	結果	状態
	◎	

特記事項 エンジンキー1本

記録簿 有 (H29/9~R6/9)

タイヤ残量			
単位:mm			
5	5		
—	—		
3	4	3	3
—	—	—	—
スペア	6	—	—

The diagram illustrates the markings on a car wheel corresponding to the tire size 185/75R15. The markings are as follows:





- Top left: "185" (width)
- Top center: "75" (aspect ratio)
- Top right: "R" (construction type)
- Bottom left: "15" (diameter)
- Bottom center: "スペア" (spare)

素材：スチール

備考：タイヤ7本、185/75R15

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】3方開、ローブフック6対、リア2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------