
∃付:RO7. 10	0/21	N n7 ev	四四 車両	チェッ	クシート	管理番号	<del>}</del> : 1037	073		
				車両帽	<b>事</b> 報					
車名  初年度登録		初年度登録	型式		形状		車台番号			
日野		平成27年2月	QDG-FS1EREA		トラクタ	F	FS1ERE-10077-A			
走行		馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
698,800km		450PS/331KW	M/T 7速		エアー	長: 高:	mm 幅: mm 門高	mm : mm		
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
<b>*</b>	エンジン	ソ	•	電装関係	<b>₹</b>		キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	© ©		エアコン	©		シート	O 汚れ	0、擦れ、		
オイル混入	© 		スターター	© .		ヘッドライト	)			
オイル漏れ	© 		オルタネーター	© .		ウィンカー	©	·····		
水混入	©		P/W (運転席)	0		' ワイパー	© :			
水漏れ 燃料漏れ	(O)		P/W(助手席) 振道發進特需	. ⊚ . ∕			たカ	バー擦れ、左キャ		
	4 3-	•••••	坂道発進装置	. ∕ ⊚	•••••	. ミラー	ロ カブ			
排気 フフラ <u>ー</u>	(O)	•••••	異常ランプ	• © •		•				
マフラー	0	•••••	オーディオ	4		. 🖊	走行関係			
ターボ 冷却水吹返	0	•••••	バックカメラ 季枚ミラー	<ul><li>の カ</li></ul>	ラー	· <u>点検項目</u>	結果	状態		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	電格ミラー	© 2.		リーフサス	©			
<b>/</b>	ミッシ		ETC	© 7		エアサス	/			
点検項目	結果	状態	タコグラフ		7 0 0	パワステ	©			
ギア鳴き	0		<b>,</b>	上物仕榜		ハンドル	〇 擦れ			
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	燃料タンク	© Zチ			
クラッチ	0		床材質	/ 鉄	板		3001	_		
異音	© :					F	デフ •/+==•	.11546		
オイル漏れ	© .					点検項目	結果	状態		
リターダ ◎ 永久磁石式						異音	©			
						オイル漏れ	©			
						デフロック	©			
特記事項工	ンジンキ	ー1本、フルトレーラー	・仕様、天張り汚れ	、コンソー	・ル欠品穴					
記録簿 有	(R7/2)	)								
<ul><li>▼ タイヤ残量</li></ul>										
10		5		_	275/80R22.5	275/80R22	.5_			
	] [-									
11 10		9 9	275/80R2	2.5	275/80R22.5	275/80R22	.5 275/8	80R22.5		
9 5		5 11	275/80R2	22.5	275/80R22.5	275/80R22	.5 275/8	80R22.5		
スペア				スペア	, , ,			_		
			±++ · ¬ " >		<b></b> 備考:スペアキャリフ	7#1				
			素材:アルミ		用ら・人へアナヤリノ	- m U				

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
粉粒体運搬車	極東開発工業	JA12-43C-S 「14J030032N」	平成26年3月						
【備考】品名バラセメント、容積:10700L、比重:1,000、最大積載量10700kg、作業灯2ケ、3室									
	T								
【備考】									
【備考】									

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	無				



**庫内** キズ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ