
日付: RO7. 10/21		M na e	ROUP 車両	チェ	ック	シート	管理番号	: 10	37075	
車両情報										
車名		初年度登録	<b>左</b> 型	型式		形状	車台番号			
三菱ふそう		平成23年8月	PDG-BE63DG		送迎バス		BE63DG-810320			
走行		馬力	シフト	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
21,053km		150PS/110KW	M/T 5	M/T 5速		バキューム	長:高:		n 幅: n 門高:	mm mm
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △	: 要修理 /	′:装備	無し	※あくまでも	当社判断基準によ	るもの	です	
•	エンジ	ン	•	電装開	関係		<b>F</b>	キャヒ	<b>ニン</b>	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0			シート	0		
オイル混入	0		スターター	0	<u> </u>		ヘッドライト	0	ハロゲン	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0	<u> </u>		ウィンカー	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0	<u> </u>		ワイパー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)		<u> </u>		ミラー	0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置		<u> </u>					
排気	0		異常ランプ	0	<u> </u>		•	走行图		
マフラー	'フラー ◎		オーディオ	0	ナビ	付き	点検項目	結果	状態	
ターボ	0		バックカメラ				リーフサス	0		,
冷却水吹返	0		電格ミラー		<u> </u>		エアサス	/		
7	ミッシ	/ョン	ETC	/			パワステ	0		
点検項目	結果		タコグラフ	/			ハンドル	0		
ギア鳴き	0		•	上物位	- '-		燃料タンク		スチール 100L	
ギア抜け	0		点検項目	結果		状態	_			•••••
クラッチ	0		床材質	/			FtarFD	デフ	- LD 496	
異音	0				•…		点検項目	結果	状態	
オイル漏れ	0						異音	0		
リターダ	/						オイル漏れ	0	<b>:</b>	
			· <del>·</del>				デフロック		<b>.</b>	


特記事項	エンジンキー2本、中折れドアキー2本。
記録簿	有 (H24/8~H28/8、H30/8~R4/9、R6/8)

▼ タイヤ残量				タイヤサイズ				
	4	5	<u>単位:mm</u>		205/85R16 —	205/85R16 —		
3	6	6	4	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
スペア 7 -				スペア <u>205/85R16</u> —				
表材・フチール. 備老:								

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
マイクロバス								
【備考】中折れ式自動ドア、ビニールシート、固定シート、29人乗り。(運転席1、座席22、補助席6)								
	<del>i</del>	<del>-</del>	i					
【備考】								
			<u> </u>					
【備考】								
i								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	無				





【外装】 【ボデー内】

**外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ 庫内へこみ **庫内** 穴あき うき 曲がり サビ 補修跡 割れ