


日付:RO7. 10)/23		大田 中国フ	<u> </u>	<i>// / / / / / / / / / / / / / / / / / /</i>	官连留与	· 103	1002		
車 両 情 報										
車名 初年度登録		型式		形状	車台番号					
トレクス 平成20年7月		平成20年7月			平ボディ		玉 [44] 8134玉			
走行		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸		′内寸		
					エアー	長: 11,82 高:	Omm 🖟			
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
F	エンジン	7	_	電装関係			キャビン	•		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	/		エアコン	/		シート	/			
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/			
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	0			
水混入	/		P/W(運転席)	/		ワイパー	/			
水漏れ	/		P/W(助手席)	/		ミラー	/			
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/						
排気	/	•••••	異常ランプ	/			走行関係			
マフラー	/	•••••	オーディオ	/		点検項目	結果	状態		
ターボ	/	•••••	バックカメラ	◎ カ		リーフサス	0			
冷却水吹返	/	•••••		/	•••••	エアサス	/			
_					•••••	パワステ				
/	ミッシ				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ハンドル	<u>, .</u>			
点検項目	結果	状態 状態	•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	燃料タンク	/			
ギア鳴き	/			上物仕様		•••••	•••••			
ギア抜け	/		点検項目	結果	状態	•	デフ・			
クラッチ	/		床材質	/ 木	才、 鉄板	点検項目	結果	状態		
異音	/		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			異音	/			
オイル漏れ	/		•			オイル漏れ	/			
リターダ	/		•			デフロック	/			
			1							
特記事項ア	ウトリガ	ー錆、腐食。アウトリ	ガーハンドル腐食穴あ	5き。						
J. J.	ヤバンパ	一腐食、穴あき(要修	理)。							
記録簿無	0									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ										
		単位:mm								
0 0		3 2	11R22.5 16	PR 1	1R22.5 16PR	11R22.5 16PF	<u>111</u>	R22.5 16PR		
13 13	3 [1	3 13	11R22.5 16	PR 1	1R22.5 16PR	11R22.5 16PF	<u> 111</u>	R22.5 16PR		
2 2		2	11R22.5 14	PR 1	1R22.5 14PR	11R22.5 14PF	R 111	R22.5 14PR		
スペア		3 —	—		<u> </u>					
				スペア		11R22.5 14PF	<u>≺</u>			
素材: スチール 備者: 3軸目4本 14PR										

上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
平ボディ	日本トレクス	PFB339MF 「PFB339MF003」	平成20年7月							
【備考】スタンション穴110ケ。マルカンフック8対。左右サイドバンパー錆、腐食。床面地上高約1580mm。										
			T							
【備考】										
【備考】										

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,						







床 汚れ