素材:スチール

備考:後輪再生タイヤ

日付: RO7. 10/23	M na et	マロロア 車両チェック	クシート	管理番号: 1037084				
	車両情報				上物仕様			
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
日野	平成29年4月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-14767	カプラー	ソーシン	HMV-13-B 「H3-23207」	平成29年3月
 走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	【備考】第5輪荷重:10000kg、=	キャパシティ:13000kg、スクリュ:	コンプレッサー用油圧装置き、作業灯1	ケ、
314,691km	410PS/302KW	M/T 7速	エアー	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm				
◎:良好 ○:通	<b>▲                                    </b>	要修理 /:装備無し	▲ ※あくまでも <sup>1</sup>	当社判断基準によるものです				
ア エンジ		■ 電装関係	%&\&\\	▼ キャビン	【備考】			
点検項目 結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目 結果				
異音   ◎		エアコン ◎		破れ 、 へたり 、				
オイル混入 ◎		スターター ◎		シート O タバコ穴 、擦れ 、 汚れ	【備考】			
オイル漏れ ◎		オルタネーター 🛮 🔘		ヘッドライト : ◎ <b>:</b> HID				
水混入   ◎		P/W(運転席) ◎		ウィンカー 0				
水漏れ		P/W(助手席) ◎		ワイパー : (*)	外装状態			
燃料漏れ ◎ 排気 ◎		坂道発進装置 ◎ ま 異常ランプ ◎ ま	•••••	ミラー C ヒーター付き、左サイ ドアンダーミラー傷	ナムブコーション	フレーム番号	フレームのさび	1 元 ∠
マフラー		<sup>乗市</sup> フラフ	•••••	トアンターミフー傷	キャブコーション			飛石
ターボ ◎		バックカメラ ◎ カラ	ラー	▶ 走行関係	有	確認済	無	無
冷却水吹返  ◎		電格ミラー ◎	•••••	点検項目 結果 状態				
<b>ア</b> ミッシ		ETC /		リーフサス ◎				
点検項目 結果		タコグラフ ◎ アラ	ナログ	ェアサス 🖁 🔾 🖁リヤエアサス 、 ひび				
ボスタ		▶ 上物仕様		パワステ 🔘				
ギア抜け			状態	ハンドル 〇 擦れ				
クラッチ ◎			l≧	燃料タンク © スチール 300L				
異音 : ◎ :		床材質 / アル 縞材	板					
オイル漏れ ! ◎ !	•••••			<b>ア</b> デフ _				
リターダ ◎	永久磁石式			点検項目 結果 状態	外装	+7		
				異音   ◎	外装	外装		
				オイル漏れ : 〇 :	カ級 キズ	+\forall /		+ $(1)$ $(1)$
				デフロック /				
					1			
		21)、アドフルーキー1本、コン 5、左ステップバックランプ	ソソール欠品穴、燃料	タンク容量車検証と違う(25OL)、バッテリーサイ				
記録簿 有(R4/4								<del></del>
					•			
タイヤ残量 タイヤサイズ				<sup>+</sup> イズ	<b>外装</b> キズ	$\neg \mid \mid \mid \mid \mid \mid \mid \mid \mid$		
	<u>単位:mm</u>		20E/00D00 E	005/005005	TA	_		A1 30
	8	2	295/80R22.5	295/80R22.5				<b>外装</b>
		_		<u> </u>				外装
8 9	9 8	11R22.5 14PR 1	1R22.5 14PR	11R22.5 14PR				<b>小板</b> 井ズ
	<u> </u>		_				))	
	<del></del>						/       \	
スペア	14 —	スペア		295/80R22.5				

【外装】

**外装** キズ

**外装** へこみ

うき

サビ

補修跡

割れ

曲がり

【ボデー内】

庫内 へこみ

**庫内** キズ

**床** 汚れ

**庫内** 穴あき