

Bit: R07. 10/24										
車両情報										
車名  初年度		初年度登録	型式		形状	車台番号				
いすゞ		令和 3年8月	2RG-NPR88AN		冷凍バン	NPR88-7015656				
走行		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸				
481,792km		150PS/110KW	A/T スムーサー 6速		バキューム	長: 4,560 高: 1,920		幅:1,960 mm 門高:1,890 mm		
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
<b>~</b>	エンジン	ソ	•	電装関係			キャビ	ン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	0		エアコン	0		シート	0	へたり 、 擦れ		
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	LED		
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウィンカー	0	左ドアウィンカー擦れ		
水混入	0		P/W(運転席)	0			<b></b>	•		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ワイパー	. ⊚ :			
燃料漏れ	©		坂道発進装置	/		ミラー	0			
排気	0		異常ランプ	0	•••••	_				
マフラー	©	•••••	オーディオ	0	•••••		走行関			
ターボ	0	•••••	バックカメラ	◎ カ		点検項目	結果	状態		
冷却水吹返	0	•••••	電格ミラー	©	•••••	リーフサス	0			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••				エアサス	/			
7	ミッシ	ョン	ETC	4		パワステ	0			
点検項目	結果	状態	タコグラフ		•••••		:····:	察れ		
ギア鳴き	0		•	上物仕様		ハンドル		削れ。		
ギア抜け	0	•••••	点検項目	結果	状態	燃料タンク		スチール		
クラッチ	/	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	c++ <i>fifi</i>	, アJ	ν <u>ε</u>	KKATO O O	<u> </u>	100L		
<b></b> 異音	©	•••••	- 床材質	/ 縞	鋼板	•	デフ			
オイル漏れ	0					点検項目	結果	状態		
リターダ	/	•••••	•				譁	7 (72)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.i	•••••	•			異音	©			
						オイル漏れ	0			
						デフロック	<u>: / :</u>			
特記事項ド	アロック	付リモコンキー2本、	エンジンキー1本、上	_物キー4本	、、バッテリーサイズ・	130E41LX2ケ、	突入防山	上装置右側カバー欠。		
記録簿無	()									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ										
		<u>単位:mm</u>								
6	] [	6		_	205/85R16	205/85R16	_			
Ē	- <u>-</u>	<u></u> ]		_			_			
[5] [6	 1 [	 6] [5]	205/85R	16	205/85R16	205/85R16	2	205/85R16_		
スペア		1 [-]		スペア			<del></del>			
	Ľ			ヘハア		205/85R16				

素材:スチール 備考:

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
冷凍バン	東プレ	XV24HODN22-U 「H217100」	令和 3年7月						
【備考】左側スライド式サイドドア、ラッシングレール中央部2段、LED庫内灯2ケ、水抜き穴前2箇所、保冷カーテン、エアリブ、2室式扉スディド可、断熱厚みリヤ50mm・サイド50mm。									
冷凍機/直結	東プレ	XV24HODN22-U 「H217100」	令和 3年7月						
【備考】2エバ、前3℃後5℃設定、外気温28℃時1h(27℃→6℃)確認、アワーメーターエンジン5363h。									

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	点傷有						





**床** 汚れ

 【外装
 分装

 今表
 クき

 曲かり
 サビ

 機嫌跡
 割れ

 原内
 穴みき

 へこみ
 穴あき