∃付:RO7. 10	0/28	<u> </u>	マロロア 単向う	トエツ	クシート	管理番号	· 1037	104				
車両情報												
車名		初年度登録	左 型		形状	車台番号						
いすゞ		平成27年12月	TKG-FRR90S2		冷凍バン	FRR90-7089157						
走行		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸						
501,299km		210PS/154KW	M/T 6速		エアー	長:6,100 mm幅:2,270 mm高:2,010 mm門高:2,000 mm						
②: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです												
F	エンジン	ソ	•	電装関係	Ŕ	•	キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態				
異音	0		エアコン	0		シート	o タバ:	□穴 、 擦れ 、				
オイル混入	0		スターター	0								
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ヘッドライト						
水混入	0		P/W(運転席)	0		ウィンカー		アレンズ割れ				
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ワイパー	0					
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0		ミラー	. ⊚ .					
排気	©		異常ランプ	0		_						
マフラー	0	•••••	オーディオ	0	•••••		走行関係					
ターボ	0	•••••	バックカメラ]ラー	点検項目	結果	状態				
冷却水吹返	0	•••••	電格ミラー	0 /	,	リーフサス	0					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••	•••••	エアサス	/					
7	ミッシ	ョン	ETC	<u> </u>	•••••	パワステ	©					
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル	○ ○ 擦れ	•••••				
ギア鳴き	0		•	上物仕村	 ₹	712170						
ギア抜け	0	•••••	点検項目	結果	状態	燃料タンク	② スチ ◎ 100	<i>−,,,</i> L				
クラッチ	0			. 7	アルミ	<i>r</i>		•••••				
 異音	©	•••••	床材質		高板	*	デフ	JLV 446				
<u>ごこ</u> オイル漏れ	© (iii)	•••••				点検項目	結果	状態				
	4	•••••				異音	0					
リターダ						オイル漏れ	©					
						デフロック	/					
特記事項キ	ャブ内キ	ズ・汚れ。インパネポケ	ケット欠品。									
		:ー1本(内キーレス付1 6~R7/6)	本)、ボデーキー1	本、ドア	丰-1本。							
可称/会 H	(1120/	0117/0/										
タイヤ残量 タイヤサイズ												
_	, ,	<u>単位:mm</u>			005/000475	005/000475						
8		9		·	225/80R17.5	225/80R17.5	_					
] [_		·			_					
2 3		3 3	225/80R1	7.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/	80R17.5				
	_ 											
スペア		 1] [=]		スペフ		225/80R17.5		_				
				^/\/		220,001117.0						

備考:

素材:アルミ

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF7 「E5EK119」	平成27年					
【備考】断熱材:リヤ、サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3個(1個不灯)。保冷カーテン。 左片開き式サイド扉。リヤ当たりゴム切れ。左リヤリフレクター割れ。右観音扉ロックバーキャッチ爪折れ。右観音扉内張り補修有。								
冷冻機 / 杏结	茶香	TD ICCOA I O	亚成分之生					
冷凍機/直結 【備考】外気温+20℃ -30℃設	菱重 定 +20℃ → -7.9℃ 確認(TDJS60A-L2 1h)。稼動時間8468h。	平成27年					
			平成27年					

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)					





