

| 車 両 情 報   |             |                      |         |                            |                             |
|-----------|-------------|----------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式                   | 形状      | 車台番号                       |                             |
| 三菱ふそう     | 平成30年1月     | 2PG-FS74HZ           | アルミウィング | FS74HZ-501376              |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト                  | ブレーキ    | ボディ内寸                      |                             |
| 846,403km | 394PS/290KW | A/T シフトパイロット<br>1 2速 | エア-     | 長: 9,640 mm<br>高: 2,520 mm | 幅: 2,410 mm<br>門高: 2,420 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |         | 電装関係     |    |                                     | キャビン   |    |                             |
|-------|----|---------|----------|----|-------------------------------------|--------|----|-----------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態                                  | 点検項目   | 結果 | 状態                          |
| 異音    | ◎  |         | エアコン     | ○  | ブロワモータ異音                            | シート    | ○  | 擦れ                          |
| オイル混入 | ◎  |         | スターター    | ◎  |                                     | ヘッドライト | ◎  | LED                         |
| オイル漏れ | ◎  |         | オルタネーター  | ◎  |                                     | ウィンカー  | ◎  |                             |
| 水混入   | ◎  |         | P/W（運転席） | ◎  |                                     | ワイパー   | ◎  |                             |
| 水漏れ   | ○  | サブタンク汚れ | P/W（助手席） | ◎  |                                     | ミラー    | ○  | メッキカバー付き、ヒーター付き、左右カバ<br>ー擦れ |
| 燃料漏れ  | ◎  |         | 坂道発進装置   | ◎  |                                     |        |    |                             |
| 排気    | ◎  |         |          |    | 『フォグライト異常』<br>の表示(フォグライト点<br>灯OK)   |        |    |                             |
| マフラー  | ◎  |         | 異常ランプ    | ○  |                                     |        |    |                             |
| ターボ   | ◎  |         |          |    | 社外オーディオ付き(通<br>電のみOK)、純正オー<br>ディオOK |        |    |                             |
| 冷却水吹返 | ◎  |         | オーディオ    | ◎  |                                     |        |    |                             |
| ミッション |    |         | 走行関係     |    |                                     | 点検項目   |    |                             |
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態                                  | 点検項目   | 結果 | 状態                          |
| ギア鳴き  | ◎  |         | バックカメラ   | ◎  | カラー                                 | リーフサス  | ◎  |                             |
| ギア抜け  | ◎  |         | 電格ミラー    | ◎  |                                     | エアサス   | ◎  | リヤエアサス                      |
| クラッチ  | /  |         | ETC      | ◎  | 2.0                                 | パワステ   | ◎  |                             |
| 異音    | ◎  |         | タコグラフ    | ◎  | デジタル                                | ハンドル   | ○  | 擦れ<br>スピンナー跡                |
| オイル漏れ | ◎  |         |          |    |                                     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L           |
| リターダ  | /  |         |          |    |                                     |        |    |                             |
| 上物仕様  |    |         | デフ       |    |                                     | 点検項目   |    |                             |
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態                                  | 点検項目   | 結果 | 状態                          |
| 床材質   | /  | 木材      | 異音       | ◎  |                                     | 異音     | ◎  |                             |
|       |    |         | オイル漏れ    | ◎  |                                     | オイル漏れ  | ◎  |                             |
|       |    |         | デフロック    | ◎  |                                     | デフロック  | ◎  |                             |





特記事項 スマートキー1ヶ、ドアキー1本、オートクルーズ、バッテリーサイズ:130F51x2、前左車高灯不灯有り、4軸目左ショックにじみ、Fカ  
ラス点傷多数有り、サイドマーカー不灯箇所有り

記録簿 有 (H30/4~R7/1)

| タイヤ残量 |    |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |   |             |             |             |             |
|       | 9  | 8  |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
|       | 7  | 7  |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 5     | 5  | 6  | 5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 9     | 10 | 10 | 8 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア   |    |    |   | スペア         | 245/70R19.5 | —           |             |

| 上物仕様                                                                                           |      |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|
| 上物名                                                                                            | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式    |
| アルミウイング                                                                                        | パフコ  | 「819A3972」 | 平成30年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、R観音90度ストッパー、引き出しフック9対、センターローラー、ウイング左前上破損(テー<br>補修)、庫内キズ汚れあり、右側ステンレス工具箱 |      |            |       |
|                                                                                                |      |            |       |
| 【備考】                                                                                           |      |            |       |
|                                                                                                |      |            |       |
| 【備考】                                                                                           |      |            |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|

【ボデー内】

|          |           |           |         |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|-----------|---------|