
∃付: RO7. 1	1/01	N n7 ek	ロロア 車両チョ	ェック	シート	管理番号	: 10	37120		
			車	両情	報					
車往	名	初年度登録	型 式		形状		車台	番号		
	野	平成29年1月	SDG-FC9JDAA		塵芥車	FC	FC9JDA-10646			
走行		馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸			
175,85	iOkm	210PS/154KW	A/T 5速		エアー	長:高:		i幅: mm i門高: mm		
①:良好	〇:通常	対定では Δ:	要修理 /:装	長備無し	※あくまでも	当社判断基準によ	るものて	<u>ब</u>		
•	エンジン	,	▼ 電	装関係		•	キャヒ	ごン		
点検項目	結果	状態	点検項目 結	果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	0		エアコン (9				へたり 、擦れ		
オイル混入	0		スターター (9		シート	0	ビニールカバー付き、 カバー破れ		
オイル漏れ	0			9						
k混入	©		P/W(運転席) ((a)		ヘッドライト	0	HID		
	©			Ŭ ⊚ :		ウィンカー	. ©			
k漏れ	4			_		ワイパー	0			
燃料漏れ	◎ :		坂道発進装置 /	/		ミラー	0	左右カバー擦れ		
非気	0		異常ランプ(9		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	.		
マフラー	0	-	オーディオ (つ アン	テナ欠	· •	走行関	国係		
ヲーボ	0		バックカメラ ム	△ カメ	ラ欠	•	結果	•		
命却水吹返	©			9		. 点検項目	和未	1八忠		
				<u> </u>		リーフサス	0			
•	ミッショ	ョン	ETC	<u> </u>		エアサス	/			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	<u> </u>		•••••	(©			
			F	 物仕様		パワステ	••••••	t≈40		
ドア鳴き	0				나무살병	ハンドル	0			
ア抜け	0		点検項目に結	果	状態	燃料タンク	0	スチール 100L サイドバンパー		
フラッチ	/		床材質	/ 木材			i	100L サイドバンバー		
··········· 译音	0	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			· /	デフ			
``` ナイル漏れ	©	•••••				点検項目	結果	状態		
							和未	扒恕		
Jターダ	<u></u>					異音	0			
						オイル漏れ	0			
						デフロック	! ' ' !			
						7 2 6 7 7	.i			
+=>===	->,>>>,+	0+(-/ / > -0) = -> -0			+1*36.mr#+9	+. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	-			
持記事リュ	-ンシンナ*	-2本(メイン2)、コンソ サイズ:75D23Lx2	ノール火品バ、石トアル	火皿火品、	<b>エトア</b>	キャノルーノ波打 <i>が</i>	9			
記録簿	: (H3/12	R5/1~R6/12)								
_	=		_			^				
,	タイヤ残	量	<u> </u>		タイヤ	サイズ				
		単位:mm								
10	) [1	o		22	25/80R17.5	225/80R17.5	<u> </u>			
		_					_			
L							_			
10 10	0 1	1 10	225/80R17.5	5 23	25/80R17.5	225/80R17.5	, ,	225/80R17.5		
	<u> </u>		220,001111.0		_0,00,111.0					
				_				_		
		<del></del>			<del></del>		······			
スペア	2	2		スペア			225/80R17.5 —			


素材: スチール


備考:


上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
塵芥車	新明和工業	GR084-1734J2S2 「H711455394」	平成28年11月					
【備考】荷箱型式:R081- 17301、容積:8.1立米、積載荷箱中心位置荷箱前端より:1.540m、回転式、ダンブ排出、汚水タンク、左側バスケット、作業灯1ケ、荷箱ルーフ傷								
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	点傷有				









[外装] [ボデー内]

<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	床 汚れ
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	---------