

車両チェックシート

管理番号 : 1038018

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年08月	2RG-FRR90S1	平ボディ	FRR90-7131924
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
21,963km	190PS／140KW	M/T 6速	エア－	長：5,760 mm 幅：2,140 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付。 エンジンキー２本（内、メインキーレス付1本）。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm



13	13		
—	—		
2	3	3	3
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2141 12	平成30年
【備考】アオリロープ穴４対。床前方腐食有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	