

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年08月	2RG-FRR90S1	平ボディ	FRR90-7131921
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
19,191km	190PS／140KW	M/T 6速	エアー	長：5,760 mm 幅：2,160 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー2本(メイン1本キーレス付)。
記録簿	有（R5/5、R7/11～R8/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
				—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—	—	—	—	—		
スペア				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2141 11	平成30年
【備考】 煽りロープ穴4対。床板前方腐食割れ、穴あき有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	