

車両チェックシート

管理番号: 1038036

| 車 両 情 報   |             |         |           |            |              |                   |
|-----------|-------------|---------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 車名        |             | 初年度登録   | 型式        | 形状         | 車台番号         |                   |
| 三菱ふそう     |             | 令和1年05月 | TPG-FEA50 | 塵芥車(巻き込み式) | FEA50-572088 |                   |
| 走行        | 馬力          |         | シフト       | ブレーキ       | ボディ内寸        |                   |
| 184,810km | 150PS／110KW |         | M/T 5速    | バキューム      | 長：<br>高：     | mm 幅：<br>mm 門高：mm |

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン   |    |       | 電装関係     |    |          | キャビン   |    |                                |
|--------|----|-------|----------|----|----------|--------|----|--------------------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態       | 点検項目   | 結果 | 状態                             |
| 異音     | ◎  |       | エアコン     | ◎  |          | シート    | ○  | 破れ、へたり<br>ビニールカバー付き。<br>カバー破れ。 |
| オイル混入  | ◎  |       | スターター    | ◎  |          | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン                           |
| オイル漏れ  | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |          | ウinker | ◎  |                                |
| 水混入    | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |          | テールランプ | ◎  |                                |
| 水漏れ    | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |          | ワイパー   | ◎  |                                |
| 燃料漏れ   | ◎  |       | 坂道発進装置   | /  |          | ミラー    | ○  | 左右カバーキズ                        |
| 排気     | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |          | 雨漏り    | ◎  |                                |
| マフラー   | ◎  |       | オーディオ    | ○  | アンテナ伸縮不良 | 走行関係   |    |                                |
| ターボ    | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー      |        |    |                                |
| 冷却水吹返  | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |          | 点検項目   | 結果 | 状態                             |
| 燃料の種別  | -  | ディーゼル | ETC      | /  |          | リーフサス  | ◎  |                                |
| Adblue | ◎  |       | タコグラフ    | /  |          | エアサス   | /  |                                |
| ミッション  |    |       | 上物仕様     |    |          | パワステ   | ◎  |                                |
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態       | ハンドル   | ○  | 擦れ                             |
| ギア鳴き   | ◎  |       | 床材質      | /  | 鉄板       | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>70L                    |
| ギア抜け   | ◎  |       | デフ       |    |          | 点検項目   | 結果 | 状態                             |
| クラッチ   | ◎  |       |          |    |          | 異音     | ◎  |                                |
| 異音     | ◎  |       |          |    |          | オイル漏れ  | ◎  |                                |
| オイル漏れ  | ◎  |       |          |    |          | デフロック  | /  |                                |
| リターダ   | ◎  |       |          |    |          |        |    |                                |
| PTO    | ◎  |       |          |    |          |        |    |                                |


|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | ※R8/9走行距離：184,802km時クラッチOH(記録簿有)。<br>R8.9/17：中古ミッションと交換済<br>エンジンキー1本(メイン1)。ドアロックリモコン1ヶ。コンソール欠品穴。キャブルーフラック(水抜き穴、ロープフック付き)。作業用補助制動装置。 |
| 記録簿  | 有（R3/5～R8/9）                                                                                                                        |

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ                             |           |           |           |
|--------|---|---|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm |   |   |   | 205/85R16                          | 205/85R16 |           |           |
|        | 2 | 1 |   | —                                  | —         |           |           |
|        | — | — |   | 205/85R16                          | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| 0      | 5 | 5 | 1 | —                                  | —         | —         | —         |
| —      | — | — | — | スペア                                |           | —         | —         |
| スペア    |   | — | — | 素材: スチール    備考: スペアキャリア欠。総輪スタッドレス。 |           |           |           |

| 上物仕様                                                                                                            |       |                            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------|
| 上物名                                                                                                             | メーカー  | 型式「製造番号」                   | 年式      |
| 巻き込み式                                                                                                           | 新明和工業 | GR053-1434<br>「H004463323」 | 令和1年04月 |
| 【備考】 荷箱型式R051-14303。容積5.1㎡。積載荷重中心位置荷箱前端より1.270m。巻き込み式。ダンプ排出。左側サイドポケット。汚水タンク。ルーフラック(水抜き、ロープフック)。右側スチール工具箱。作業灯2ヶ。 |       |                            |         |
|                                                                                                                 |       |                            |         |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 準中型    |



| 【外装】 |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |  | 【ボデー内】 |  |  |  |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|--|--------|--|--|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |        |  |  |  |