

車両チェックシート					管理番号: 1038049			
車両情報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
日野	平成19年07月	BDG-FC6JKWA	平ボディ	FC6JKW-11874				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
155,688km	180PS／132KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm 幅：2,100 mm 高：400 mm 門高： mm				

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン ひび、くすみ有り。
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	左右カバーキズ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー2本。盗難防止用タブ1ヶ。
記録簿	有 ()





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—	—	—	—	—		
スペア		7	—	スペア	225/90R17.5	—	
素材: スチール		備考: スペア以外スタッドレス。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー		平成19年

【備考】コーション無し。アオリ3方開。セイコーラック。ローブフック左右19対後3ヶ。ローブ穴4対。右側工具箱。床板損傷有り。左後ろアオリ固定具破損。前立て曲がり。床フック外し跡。荷台キズ汚れ。横根太食い込み。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	