

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです		
▼ エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸返	◎	
▼ ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
▼ 電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	△	動かない
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	音出ない 右スピーカー
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
▼ 上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板
▼ キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。フロントグリル割れ、ガタ。ナンバー灯欠け。 フロントショックアブソーバー不良。 エンジンキー2本、ボデーキー2本。
記録簿	有 (H27/9～R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		2	—	スベア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ