

| 車両情報     |             |           |         |                                                 |
|----------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式        | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう    | 令和 5年10月    | 2KG-FK65F | アルミウイング | FK65F-611095-A                                  |
| 走行       | 馬力          | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 51,499km | 220PS/162KW | M/T 6速    | エア－     | 長：6,240 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,400 mm 門高：2,300 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | タコグラフ    | ◎  | アナログ | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      |        |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | デフ     |    |              |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |      | デフロック  | /  |              |



特記事項    キャブ内キズ・汚れ。キャブ左修復跡あり（左ビラー、左ドア、左フロアー修復跡）。  
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、ボデーキー2本（固着使用不可）。

記録簿    有（R7/7）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ         |             |             |             |
|---------|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |                |             |             |             |
|         | 3 | 4 |   | 225/80R17.5    | 225/80R17.5 |             |             |
|         | — | — |   | —              | —           |             |             |
| 1       | 3 | 3 | 3 | 225/80R17.5    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —              | —           | —           | —           |
| スベア     |   |   |   | スベア            |             |             |             |
|         |   |   |   |                |             |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：スベアキャリア装備無し |             |             |             |

| 上物仕様                                                                  |       |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 上物名                                                                   | メーカー  | 型式「製造番号」                     | 年式    |
| アルミウイング                                                               | パブコ   | 「22-9C5319」                  | 令和 5年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。                                      |       |                              |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                          | 新明和工業 | RAK10-6495D<br>「S2204003741」 | 令和 4年 |
| 【備考】 PG寸法：全長1555mm、全幅2180mm、有効長1290mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。道板付。 |       |                              |       |
| 【備考】                                                                  |       |                              |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |