水混入 ◎ 水漏れ ◎ 燃料漏れ ◎

オイル漏れ © I リターダ / I

Musisenue 東面チェックシート 竺田来旦・1127020

日付:RO7.11	1/11			·· == 140 /	, _	,,		<u>ا</u>	生田ラ	• 1 1	137020
					車両	情	報				
車名	3	初年度登録		型式			形状			車台	潘号
三菱ふ	そう	令和 5年3月		2RG-FEB8	30		アルミウィング		F	EB80-	600973
走行		馬力		シフト			ブレーキ			ボラ	ディ内寸
42,971	km	150PS/110KW		M/T 5	速		バキューム		長:5,020 高:2,260		n 幅:2,100 mm n 門高:2,160 mm
◎:良好	〇:通常	常走行問題なし △	:要修	理 /	:装備	無し	※あくまでも≝	当社判	断基準によ	るもの	ੱ ਰ
•	エンジン	·/			電装関	目係		•		キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態	_	点検項目	結果		状態	片	検項目	結果	状態
異音	0		I	アコン	0			シー	٠,	0	汚れ
オイル混入	0		ス	ターター	0			ヘッ	ドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オ	ルタネーター	0			ウィ	ンカー	0	

	排気	0		異常ランプ	0	
•	マフラー	0		オーディオ	0	
•	ターボ	0		バックカメラ	0	カラー
•	冷却水吹返	0		電格ミラー	0	
	7	ミッシ	 /ョン	ETC	0	2.0
	点検項目	結果	 状態	タコグラフ	/	
•	ギア鳴き	0		•	上物化	• **
•	ギア抜け	0		点検項目	結果	状態
•	クラッチ	0		床材質		アルミ
	異音	0		×110.55		縞板
		1				


						.
オルタネーター	0			ウィンカー	0	
P/W(運転席)	0			ワイパー	0	
P/W(助手席)	0			ミラー	0	
坂道発進装置	0					
異常ランプ	0				走行隊	•
オーディオ	0			点検項目	結果	状態
バックカメラ	0	カラー		リーフサス	• ©	
電格ミラー	0			エアサス	/	
ETC	0	2.0		パワステ	0	
タコグラフ	/			ハンドル	0	
▼ 点検項目	上物色	• '	2	燃料タンク		スチール 100L
			3	7	デフ	
床材質		アルミ 縞板		点検項目	結果	状態
				異音	0	
				オイル漏れ	0	
				デフロック	/	


特記事項キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有り。 、 スマートキー2個、燃料タンクキー2本、ボディキー2本。 記録簿無()


<u> </u>	タイ	ヤ残量		r	タイヤ	<i>"</i> サイズ	
	5	7	<u>単位:mm</u>		215/70R17.5 —	215/70R17.5 —	
9	9	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
_	_	_					
	スペア	15			スペア	215/70R17.5	
				表材・フルミ	備者・フロント左右	段減り	

	上物	仕様	
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5684」	令和 4年
【備考】引き出しフック5対。ラッ	シングレール2段。庫内灯3ヶ。90月	度ストッパー。	
パワーゲート/格納ゲート	パプコ	PRAK10-6494NL 「S2212006626」	令和 4年
【備考】PG寸法:全長1300mm 3	全幅2080㎜ 有効長1095㎜ 有效	加幅2015mm。最大荷重1000kg。ラ	ジコン付。
【備考】		·	·

	外装	状態	
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有







【外装】 【ボデー内】

外装 外装 大装 大装 大き 曲がり サビ 編修跡 割れ 庫内 産内 穴あき 穴あき 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--