日付: RO7. 11/17	V uu GR	2008 車両チェッ	クシート	管理番号:1137035	
		車両り	青 報		
車名	初年度登録	型 式	形状	車台番号	上物
UDトラックス	令和 5年1月	2RG-GK5DAB	トラクタ	JNCMCJ0A8PU077851	カプラ
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	【備考】第五輪荷雪
116,283km	460PS/338KW	A/T エスコット 12速	エアー	長: mm 幅: 高: mm 門高:	mm mm
◎:良好○:通常	建行問題なし Δ:	要修理 /:装備無	し ※あくまでも当	S社判断基準によるものです	【備考】
▼ エンジン 点検項目 結果	, 状態	▼ 電装関係 電装関係 点検項目 結果	系 状態	▼ キャビン点検項目 結果 状態	
異音 ⑤ オイル混れ ⑥ オイル漏れ ⑥ 水混入 ⑥ 水漏れ ⑥ 排気 ⑥ ターボ ⑥ 冷却水吹返 ⑥ 上京検項目 結果 ギア場け ⑥ クラッチ / 異音 ⑥ オイル漏れ ⑥ リターダ /	ボ 大態	上物仕村 上物住村 上林等 / 2	?ナログ	シート 〇 へたり、擦材 汚れ ヘッドライト ⑥ LED ウィンカー ⑨ ワイパー ⑥ ミラー ⑥ ヒーター付き 上行関係 株態 リーフサス ⑥ エアサス ⑥ リヤエアサス パワステ ⑥ ハンドル 〇 擦れ 燃料タンク ⑥ ボル 素材 様項目 結果 状態 異音 ⑥ オイル漏れ ⑥	キャプコー 有
	-2本(メイン2)、燃	料タンクキー2本、ドアロッ	クリモコン1ケ、コンソ	デフロック : / : /ール欠品穴、オートクルーズ、左ドアン	ステップカル 外装 キズ
ー欠 バッテリー! 記録簿 有(R5/4~	ナイズ:145F51x2 -R7/7)				
▼ タイヤ残	量	•	タイヤサ	イズ	
4 3	-		295/80R22.5 —	295/80R22.5 —	
9 9 10	9	295/80R22.5 —	295/80R22.5 —	295/80R22.5 295/80R22.5 — — —	5

スペア

備考:スペアキャリア欠

【外装】

外装 キズ

外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

素材: スチール


スペア

_

-

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
カプラー	ヨコシャ	HP-1300A 「16078163 25」	令和 3年				
【備考】第五輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯5ケ、ステンレス工具箱左右各1(左側工具箱潰れ)							
【備考】							
【備考】							

外装状態							
キャブコーション フレーム番号		フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	亀裂				



【ボデー内】

庫内 へこみ **庫内** 穴あき

庫内 キズ

割れ

床 汚れ