

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ LED 右フォグランプレンズ ひび
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ ヒーター及びワイパー 付き、左カバー欠損、 右カバー擦れ

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

Diagram illustrating the location of damage on a vehicle chassis, with labels indicating the type of damage:

- 外装へこみ (Exterior dent)
- 外装キズ (Exterior scratch)
- 外装へこみ (Exterior dent)
- 外装キズ (Exterior scratch)
- 曲がり (Bent)
- 外装キズ (Exterior scratch)

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
スペア		<u>245/70R19.5</u>		—
素材：スチール	備考：2軸目段減り、3軸目左内再生タイヤ			