

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成22年7月	PKG-CW4YL	クレーン付平	CW4YL-30678
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
924,130km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア	長: 6,520 mm 幅: 2,470 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジンリヤケースオイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	チェックランプ点灯			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					ハワステ	○	オイルホース漏れ
異音	◎					ハンドル	○	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リッターダ	◎	永久磁石式						
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎			/	鉄板 綿板	異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ、前後共				オイル漏れ	○	
デフロック	◎							





特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本
作動油タンクオイル漏れ
フレーム亀裂あり

記録簿 有 (H23/7~H28/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
5	4			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
4	3	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	5	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア 2 —				スベア 11R22.5 16PR —			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	山本車体		
【備考】作業灯1ヶ、スタンションポール 4対、スタンション穴 5対、強化フック1ヶ、コーションプレート無し			
クレーン／クレーン	EPSILON	M120Z82 「1413721」	平成22年4月
【備考】林業用、屈折式ブーム、掴み、上物動作未確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------