

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年2月	TKG-FC9JGAP	高所作業車	FC9JGA-10622	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
79,360km	190PS/140KW	M/T 6速	パキューム	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	点検不可 電源入らず	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
 エンジンキー3本。
 ※R2/1月：走行距離:52,224kmクラッチOH済。
記録簿 有（H28/1、H30/1、R2/1～R5/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-270-2-31520 「371121」	平成25年2月
【備考】 作業床最大地上高27.0m。最大作業半径15.4m。最大積載荷重200kg又は2名。ブーム4段。AC100V取入口付。アクメーター4181h。バケット内寸 1,200mm×710mm×900mm。作業灯1ケ。バケットAC100V取出口付。バケット傷、凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】