

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年1月	QDG-PW39L	平ボディ	JNCL0F1D9GU002554
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
541,154km	280PS/205KW	M/T 6速	エアー	長: 5,710 mm 幅: 2,250 mm 高: 275 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	動き悪い OPEN側スイッチ接触 不良	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		ETC			▼ デフ		
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎		床材質	/	鉄板	オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
オイル漏れ	○	リヤシール、 サイドカバー 滲み				デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	エア漏れ キャブ左ステップ割れ キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー 1 本
記録簿	有 (H29/1〜R2/12、R4/1〜R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
○	○			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
○	○	○	○	255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5
○	○	○	○	255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5
スペア				—	—		
				素材: アルミ	備考: スペアー無		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	名古屋ボデー		平成28年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 床フック16対 スタクション穴24ヶ所 作業灯1個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】						【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき