

| 車 両 情 報 | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成29年10月 | 2PG-FED90 | 平ボディ | FED90-560021 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 55,086km | 175PS／129KW | A/T デュオニック 6速 | バキューム | 長: 6,190 mm 幅: 2,120 mm 高: 400 mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|----|--------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 走行関係 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 冷却水吹返 | ◎ | | バックカメラ | / | | リーフサス | ◎ | |
| | | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | / | |
| ミッション | | | ETC | ◎ | 標準 | パワステ | ◎ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | |
| クラッチ | / | | | | | デフ | | |
| 異音 | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| オイル漏れ | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | 異音 | ◎ | |
| リターダ | / | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| PTO | | | | | | デフロック | / | |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。ルーフ凹み。フロントパネル凹み。 エンジンキー1本（スペアー無）。 |
| 記録簿 | 有（H29/12～R7/7） |

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 12 | 13 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 13 | 11 | 13 | 13 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スペア | 9 | — | | スペア | 225/80R17.5 | — | |
| 素材: スチール | | | | 備考: | | | |



| 上物仕様 | | | |
|------|-------|------------|------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボディ | 東洋ボデー | 「17822652」 | 令和2年 |

【備考】床丸カンフック3対。煽り左右ローブ穴3対。前立て曲り。

| |
|------|
| 【備考】 |
|------|

| |
|------|
| 【備考】 |
|------|

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | 【ボデー内】 | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ | |