

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年09月	2DG-FR1AHG	アルミウイング	FR1AH-104966
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
904,072km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 12速	エアー	長: 9,620 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,380mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ、デジタル	燃料タンク	○	スチール 300L 300L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	／	木材	異音	○	
異音	○		デフ			オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○		点検項目	結果	状態	デフロック	／	
リターダ	○	永久磁石式	点検項目	結果	状態	【ボデー内】		
PTO	／		床材質	／	木材	外装キズ	外装へこみ	外装へこみ

特記事項 エンジンキー4本、オートクルーズ、バッテリーサイズ155G51×2ヶ、キャブ内傷、汚れ。※2022年5月16日 312,768km時に新品エンジンに載せ替え履歴あり。



記録簿 有 (R2/1~R7/9)

タイヤ残量			タイヤサイズ			
単位: mm			275/80R22.5	275/80R22.5	—	—
6	6	—	—	—	—	—
9	10	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	6	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア			スペア			
素材: アルミ			備考: 右前ダンベリ、スペア欠。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「989A2582」	令和1年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、スタンション穴2ヶ(ポール欠) 左ステンレス製工具箱1ヶ、右ステンレス製工具箱2ヶ、庫内傷、汚れ。			

【備考】			

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



外装キズ	外装へこみ	サビ	外装へこみ