

ウイング・バン

管理番号 348091 143

車輛状態調査票

調査日 5年 8月31日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 いすゞ 形式 TP9-NPR85YN 車番 7013911 形状 バン
- ③ 車輛情報 通称名 エルフ ◎ ベット付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、
- ⑤ エンジン形式 4J51、110 KW 150 PS、 ◎ ターボ付き・無、
- 始動性 良 ・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有 ・無、 ● 燃料漏れ 有 ・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リフサス(・トラクション)
- ⑦ ミッション M/T 速、A/T クラッチペダル 有 ・無、 : ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

- ブレーキ A・AO 効き良 ・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 ・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有 ・無、 : 良好 ・排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品
- エアコン 有 (オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、 ・無、
- パワーステ オイル漏れ 有 ・無、 ● 定員 2 名、
- パワーウインドウ 有 ・無、 : 作動状態 良 ・不良(左・右)
- サイドミラー 手動 ・電動格納、 : 作動状態 良 ・不良、 欠品 有 ・無、
- クロス張り 有 ・無、 ● エアバック 有 ・無、
- ◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、


- ⑩ その他
- シート破れ 有 ・無、 台座状態 良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 少 ・中・多、
- 飛び石 有 (ヶ所、補修可・否)ひび割れ 無、 ◎ 小キズ ヶ所、
- タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)
- ◎ タテ・ミックス(スノー)・スタッドレス
- FF 225/80R17.5¹²³/122L
- FR 225/80R17.5¹²³/122L
- RF 225/80R17.5¹²³/122L
- RR 225/80R17.5¹²³/122L
- ◎ ホイール AW(銘柄) SW

- 年式 28 年 12 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消、
- 走行距離 148.255 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 3800 kg
- 荷台内寸 mm 長さ 4400 幅 2070 高さ 1950 煽り高さ 床面高さ
- 門口寸法 mm 幅 2060 高さ 1960、 ● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無、
- 中柱 有 (差込・回転式) ・無、 後部柱 有 ・無、 : メーカー
- : 形式
- : 製造番号

- クラッチ状態 良 ・不良、 ● デフ状態 良 ・オイル漏れ等、
- ⑩ 上物架装物
- メーカー 714H-7 メーカー フォート>DPA-
- 形式 GAE4 形式 ナカオ工業(株)
- 製造年月 製造年月
- 製造番号 E1ED057 製造番号 SE000250J
- 仕様 ◎ セイコーラック 対、 ◎ 床鉄板張り 有 ・無、
- ドア 観音開き ・シャッター式・跳ね上げ、 : サイドドア 有 (左・右、スライド式・片開き) ・無、
- ラッシング 段、 : 床フック(引出・埋込) 対、 : ジョルダ 列、

外装状態 コメント

3枚. フォート>DPA-RT.



M14 F用スヘア 14

R用スヘア