

ダンプ・アームロール

管理番号

349282

車輌状態調査票

key.77

調査日 2024年 4月 12日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
 ② 車名:いすゞ 形式:TPG-NKR85AD 車番:NKR85-7050749 形状:土砂ダンプ
 ③ 車輌情報 通称名:エルフ ◎ ベット付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
 ④ 駆動方式 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ⑤ エンジン形式 4JJ1 110 KW 150 PS、 ◎ ターボ付き・無、
 ● 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、
 ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トラン ion) ヘッド なし 有り
 ⑦ ミッション M/T 速、 A/T クラッチペタル 有・無、 :ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
 ● ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
 ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、
 ⑨ 装備品

- エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、 -無
 ● パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 3 名、
 ● パワーウィンドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)
 ● サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良・不良、 欠品 有・無、
 ● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、
 ◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

⑪ その他

- シート破れ 有・無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少・中・多、
 ● 飛び石 有(ケ所、:補修 可・否) ひび割れ 有・無、 ◎ 小キズ 0 ケ所、

- タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)
 ◎ タテ ミックス(スノ-)・スタットレス


FF 205/75R16 113/111L LT

FR

RF 205/75R16 113/111N LT

RR

◎ ホイール AW(銘柄)) SW、



- 年式 年 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消、
 ● 走行距離 64,231 Km ・走行不明、 ● 最大積載量
 ● 荷台内寸 mm 長さ 3,060 幅 1,590 煙り高さ 370 プロテクター床面高さ
 ● 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
 ● シート 手動式シート・自動シート(メーカー))・天蓋式、
 ● 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 75 L、
 ● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、
 ● クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等
 ⑩ 上物架装物
 メーカー 極東開発工業 メーカー _____
 形式 DD 02-31 形式 _____
 製造年月 _____ 製造年月 _____
 製造番号 15A 094034Y 製造番号 _____
 ● 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
 ◎ アームロール・ボデー箱 付き・無、

両ドア、フロントパネル看板消滅有り

