





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状							
2572	三菱ふそう	平成30年(2018)	2KG-FK64F			アルミウイング							
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)								
なし(一時抹消)		切れ	598,000km	2,300kg	L	W	H						
抹消		知年月	欠品		一体別体	L: 673cm × W: 240cm × H: 238cm							
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	EG型式	6M60	EG	L6ターボ 240	ps	T/M				
							MT6速						
ミッション・デフ(異音、油漏)					異常なし		キャブ内部		備考				
フレーム関係(錆、車体番号等)					異常なし		ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID	ハロゲン		
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ		1 段	LED	
株式会社パプコ 869C5724 6700ボデー ワイド					防雪板片側リベツト飛び 看板跡		シート破 有 無		カラーバックカメラ		社外ナビ		
メッキ多数 アンドン ステンレス防雪板 バンパーパイプ					左波板凹み有 アオリノリ跡多数		ETC 有 無		ETC 坂道発進補助装置				
アルミホイール ステンレスサイドバンパー 内フック6対					燃料タンクドレンしみ アオリ小傷 凹み		ラジオ 良 不良		エアコン		暖気スイッチ		
ラッシング2段 燃料タンクステンレス巻き ステンレスリアフェンダー					バンツテール水気入る フォグ球切れ		バックモニタ 有 無		煤焼き		ISS		
ステンレス丁番 ロックバー 後輪エアサス 木床					エアコンブロワモーター不良		カラ 白黒		リサイクル料		10,910円		
Fガラス		要交換 良好 飛石有		飛び石						タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載	
記録簿		有 無								6		6	
										×		×	
取説		有 無								6		6	
メンテノート		有 無								×		×	
PMマフラ		有 無								225/80R17.5		MIX AL	
証明書		有 無								F		225/80R17.5 MIX AL	
燃料タンク										R		225/80R17.5 MIX AL	
200L ステンレス巻き										サイズ			
										サイズ			

記号	傷	板金	腐	漆	錆	凹み	波	穴	跡	割
	A	B	C	P	S	U	W	H	M	T