

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|  |                   |                            |                 |            |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03500                                | 車名<br>キャンター       | 形状<br>木平 パワーゲート ワイドロング 全低床 |                 |            |
| 初年度<br>令和3年09月                                 | 型式<br>2RG-FEB50   | 車体番号<br>FEB50-590548       |                 |            |
| 乗員<br>3人                                       | 走行距離<br>26,676 km | 最大積載量<br>3,000 kg          | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>引出しフック3対 精工ラック<br>2021/4 新明和 垂直ゲート 800kg |                   |                            |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>I5 | 原動機<br>4P10 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>無  |            |          |              |


|  |
|--|
| その他装備<br>ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ASR,DPF, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) |
|--|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>6,250 mm | 外寸(幅)<br>2,220 mm | 外寸(高さ)<br>2,240 mm |
| 内寸(長さ)<br>4,350 mm | 内寸(幅)<br>2,080 mm | 内寸(高さ)<br>380 mm   |

|   |          |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|---|----------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山)   |          |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |          | 10 | 10 |    |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | スベア | 10 |  |  |
|   | 10       | 10 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   |          |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   | 10       | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   |          |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   | スベア      | 10 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
| フロント<br>205/75R17.5   | リア<br>// |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |   |
|--------------|---|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所  |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好  |
| フレーム状態<br>錆小 | 車輛状態<br>・ ボディー各所傷凹み<br>・ 鳥居板下部割れ<br>・ 床裏一部補修跡<br>・ 左右アオリパネル浮き<br>・ 内板浮き |

