

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                           |                    |                       |                 |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03557                                           | 車名<br>エルフ          | 形状<br>高所作業車           |                 |            |
| 初年度<br>平成29年07月                                           | 型式<br>TPG-NKR85AN  | 車体番号<br>NKR85-7064702 |                 |            |
| 乗員<br>3人                                                  | 走行距離<br>105,595 km | 最大積載量<br>500 kg       | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/6 アイチ SB10A 作業床高さ9.7m 絶縁バケット200kg アワメーター：4621h |                    |                       |                 |            |

|              |             |            |          |              |
|--------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>スムーサー | 原動機<br>4JJ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白     | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有     | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| その他装備<br>キーレス, ハロゲンライト, ASR, ナビ, ドラレコ(SDカード欠), DPD, HSA |
|---------------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>4,790 mm | 外寸(幅)<br>1,730 mm | 外寸(高さ)<br>2,770 mm |
| 内寸(長さ)             | 内寸(幅)             | 内寸(高さ)             |

|                   |          |   |   |
|-------------------|----------|---|---|
| タイヤ状態(分山)         |          |   |   |
|                   | 8        | 8 |   |
|                   |          |   |   |
| 8                 | 8        | 8 | 8 |
|                   |          |   |   |
| スベア               | 10       |   |   |
| フロント<br>205/85R16 | リア<br>// |   |   |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>有り |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|     |      |
|-----|------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し  |      |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好 |
|--------------|------------------|

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・左キャブステップステー凹み<br>・右ドアズレ<br>・ブーム先カバー凹み<br>・キーレスカバー割れ、テープ止め<br>・工具箱キー欠 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|

