

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                               |                    |                       |                 |            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03620                               | 車名<br>フォワード        | 形状<br>アルミウイング         |                 |            |
| 初年度<br>平成30年07月                               | 型式<br>2PG-FRR90S1  | 車体番号<br>FRR90-7129938 |                 |            |
| 乗員<br>2人                                      | 走行距離<br>185,883 km | 最大積載量<br>2,850 kg     | 排気量<br>5,190 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2018/7 日本フルハーフ リア3枚観音扉 ラッシング1段 センターローラー |                    |                       |                 |            |

|               |             |            |          |              |
|---------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>スーサーFX | 原動機<br>4HK1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>190-ps |
| 車体色<br>白      | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有      | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ, キーレス, スペアキー ,DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB) |
|------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                            |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,320 mm | 外寸(幅)<br>2,260 mm | 外寸(高さ)<br>3,310 mm         |
| 内寸(長さ)<br>6,230 mm | 内寸(幅)<br>2,140 mm | 内寸(高さ)<br>2200mm 門口2100 mm |

|                     |         |   |   |
|---------------------|---------|---|---|
| タイヤ状態(分山)           |         |   |   |
|                     | 5       | 5 |   |
|                     |         |   |   |
| 5                   | 5       | 5 | 5 |
|                     |         |   |   |
| スベア                 | 10      |   |   |
| フロント<br>225/80R17.5 | リア<br>〃 |   |   |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>有り      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                                                            |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                                                |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・右ドアズレ<br>・荷箱内パネル擦れ<br>・リアフェンダー凹み<br>・看板跡<br>・左ミラー欠(1個) |

