

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04013	車名 クオン	形状 アルミウイング ハイルーフ リアエアサス 3軸高床		
初年度 令和2年05月	型式 2PG-CD5CA	車体番号 JNCMB02C5LU050404		
乗員 2人	走行距離 478,829 km	最大積載量 13,900 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 2020/1 トレクス リア観音扉 引出しフック9対 ラッシング2段				

シフト エスコット	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 390-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, キーレス, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ,トラフィックアイクルーズ (メッキ)コーナパネル、Fバンパー

外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,790 mm
内寸(長さ) 9,650 mm	内寸(幅) 2,430 mm	内寸(高さ) 2490mm 門口2420 mm

フロントタイヤサイズ 275/80R22.5 151/148L	リアタイヤサイズ 〃
------------------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 箱内傷凹み ・ 左右コーナランプ割れ ・ ナンバー灯不灯 ・ サーモカバー漏れ	

GROOWAVE
Truck dealer