

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04580	車名 クオン	形状 トラクタヘッド ハイールーフ リアエアサス 第5輪11.5t		
初年度 平成31年03月	型式 2PG-GK5AAB	車体番号 JNCMB22A7KU041731		
乗員 2人	走行距離 205,009 km	最大積載量 38,620 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物				

シフト エスコットVI(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 460-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, トラフィックアイクルーズ EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレイキ
-------	--

外寸(長さ) 5,620 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,330 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	欠		
8	8																				
8	8	8	8																		
スペア	欠																				
フロント 295/80R22.5	リア //																				

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 オイルパンガスケットオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------	------------------

フレーム状態 内側錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷凹み</li> <li>・カブラーガイド凹み小</li> <li>・右シート補修跡</li> </ul>
----------------	--

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。